ÖSTRE ILA

Nr. 2 c	Klasse C
5	-

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Östre Ila nr. 2 c
Betegnelse

Eier 1970 Johnsen, Borghild
Takst kr. 55.000 Areal tomt 295 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2½

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tömmer, stående panel.
Tak Saltak, tegl. Gesimskasse, tre kobbhus mot gate.

Kjeller Delvis.

Eksteriør T-post vinduer m. flat omramming. Overborg på konsoller, fortanning. Synlige "sperrer" under gesimsk. Laftekasse.

Interiør En del eldre dörer og listeprofiler.

Gårdsplass, Hellelagt, velholdt.
Uthus En og to et. bind.verk. Delv. bebodd. Bra.

Ombygging
1927 3 kobbhus. (BA)
1958 Innredn. av bad i 2. et. ved trapperom. (BA)
1962 1 kobbhus mot gata. 1 mot gårdsplassen. (BA)

Tegninger, oppmålinger
1927 Planer, snitt, fasade for loft 1:100 (BA)
1958 Planer 2. et. 1:100 (BA)
1962 Planer, snitt, fasade for loft 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer
Portdör endres.

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand A-B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 25.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Östre Ila	**nr.** 2 c
Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet


Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



142.39



142.37

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Østre Ila — nr. 5
Betegnelse: Schustergården

Eier 1970: Eriksen, Kristian
Takst kr. 30 000 — Areal tomt 343 m² — bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) — tidligst — senest — omkring 1800 (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: Midtgangshus
Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein — Kjeller: Delvis
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl

Eksteriør: Fasade synnetrisk om inngang. To-fags vinduer m. to ruter. Enkelt fag ved inngang. Pilasteromrammet portal. Flat profilert omramming. Prof. hor.bånd under 2.et. vindue
Interiør: En del opprinnelig

Gårdsplass, Uthus: Hage med gress.Overvokst. Stakittgjerde. Hellelagt bakgård. En et. bindingsverk. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging
1866 Se prot. 31.3. (BA)
1896 Utvidelse av kjeller. Indre trapp. Vindu i lysgrav mot gårdsplass. (BA)

Revet

Tegninger, oppmålinger
1898 Planer, snitt for kjeller. (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Huset står isolert.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering


Dato 23.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Østre Ila	nr. 5
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



142.36



142.35